中国民用航空局 CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF CHINA

C A A C

# 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》（CCAR-39）颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施，如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2026-H160-08 修正案号：39-12424

一. 标题：门–可抛放窗机构–润滑/操作测试/改装

二. 适用范围：

本适航指令适用于Airbus Helicopters公司H160-B型直升机，其适用范围与EASA AD 2026-0193（2026年10月9日颁发）中“Applicability”保持一致。

三. 参考文件：

EASA AD 2026-0193（2026年10月9日颁发）

四. 原因、措施和规定

1.原因

EASA于2026年10月9日针对Airbus Helicopters公司H160-B型直升机颁发了AD 2026-0193，保留了被替代的EASA AD 2025-0009的要求，并要求对受影响部件进行改装。经评估，该文件满足CCAR-39中颁发适航指令的要求，为此颁发本适航指令。

2.措施和符合性时间

按照EASA AD 2026-0193（2026年10月9日颁发）中“Definitions”和“Required Action(s) and Compliance Time(s)”章的内容执行。

3.其他规定

无。

4.等效替代

（1）完成本适航指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航审定部门的批准。

（2）在使用任何经批准的等效替代方法之前，通知有关飞行标准部门的主管监察员。

五. 生效日期：2026-10-23

六. 颁发日期：2026-10-23

七. 联系人：王晓红
13603688965