中国民用航空局 CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF CHINA

C A A C

# 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》（CCAR-39）颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施，如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2025-MULT-44R1 修正案号：39-12425

一. 标题：标牌与标记-解锁滑动门-安装

二. 适用范围：

本适航指令适用于Airbus Helicopters公司AS 350 B2、AS 350 B3、EC 120 B和EC 130 B4型直升机，其适用范围与EASA AD 2025-0159R1（2026年10月19日颁发）中“Applicability”保持一致。

三. 参考文件：

EASA AD 2025-0159R1（2026年10月19日颁发）

四. 原因、措施和规定

本指令修订 CAD2025-MULT-44 39-11976

1.原因

EASA于2026年10月19日针对Airbus Helicopters公司AS 350 B2、AS 350 B3、EC 120 B和EC 130 B4型直升机颁发了AD 2025-0159R1，修订了EASA AD 2025-0159（2025年7月24日颁发），将部分装备金属舱门的EC 120 B型直升机排除在适用范围之外。经评估，该文件满足CCAR-39中颁发适航指令的要求，为此颁发本适航指令。

2.措施和符合性时间

按照EASA AD 2025-0159R1（2026年10月19日颁发）中“Definitions”和“Required Action(s) and Compliance Time(s)”章的内容执行。

3.其他规定

无。

4.等效替代

（1）完成本适航指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整完成的时间,但必须得到适航审定部门的批准。

（2）在使用任何经批准的等效替代方法之前，通知有关飞行标准部门的主管监察员。

五. 生效日期：2026-10-26

六. 颁发日期：2026-10-23

七. 联系人：王晓红

13603688965