

适航指令双周刊第 2021-18 期



C A A C

适航指令双周刊

BIWEEKLY OF
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

适航指令双周刊第 2021-18 期

BIWEEKLY 2021-18

2021 年 09 月 16 日 - 2021 年 10 月 01 日

Sep 16 2021 - Oct 1 2021

中国民用航空局航空器适航审定司

Aircraft Airworthiness Certification Department Of CAAC

中国民用航空适航审定中心

Airworthiness Certification Center, CAAC

适航指令双周刊第 2021-18 期

序号	指令编号	修正案号	标题	紧急	颁发日期	生效日期	联系人	颁发单位	引用文件
1	CAD2020-AS35-01R1	39-10713	[取消]门-滑门-检查	否	2021-09-16	2021-09-16	陈彦合	中国民用航空沈阳航空器适航审定中心	EASA AD 2020-0175-CN (2021 年 9 月 13 日颁发)
2	CAD2021-MULT-69	39-10714	发动机-高压涡轮第一级盘和二级盘-更换	否	2021-09-16	2021-09-27	侯升平	中国民用航空适航审定中心	FAA AD 2021-19-10, 修正案号 39-21728 (2021 年 9 月 7 日颁发)
3	CAD2018-MULT-18R1	39-10715	发动机-中压压气机转子轴和平衡重量-检查/改装	否	2021-09-16	2021-09-20	侯升平	中国民用航空适航审定中心	EASA AD 2018-0049R2 (2021 年 9 月 13 日颁发)
4	CAD2021-CRJ9-01	39-10716	机翼-下翼面板-检查/维修	否	2021-09-17	2021-09-28	洪兆贵	中国民用航空适航审定中心西安航空器审定中心	TC AD CF-2021-31 (2021 年 09 月 14 日颁发)
5	CAD2021-A380-16	39-10717	燃油-MEL-燃油泵-修订	否	2021-09-18	2021-09-20	朱宁文	中国民用航空上海航空器适航审定中心	EASA AD 2021-0201 (2021 年 9 月 6 日颁发)
6	CAD2021-B747-05	39-10718	机身-站位 STA1000 位置前梁抗剪型材和纵肋接头-检查	否	2021-09-18	2021-10-05	王诗婷	中国民用航空上海航空器适航审定中心	FAA AD 2021-17-06 (2021 年 8 月 7 日颁发), 修正案号 39-21689
7	CAD2021-CRJ2-01	39-10720	氧气-观察员氧气面罩-检查/纠正	否	2021-09-18	2021-10-01	李元元	中国民用航空适航审定中心西安航空器审定中心	TCCA AD CF-2021-32 (2021 年 9 月 17 日颁发)
8	CAD2021-PC12-04	39-10719	时限/维修检查-适航限制章节-修订	否	2021-09-18	2021-10-01	华铭	中国民用航空江西航空器适航审定中心	EASA AD 2021-0214 (2021 年 9 月 17 日颁发)。
9	CAD2021-AJ21-14	39-10721	飞行控制 - 缝翼齿条与滑	否	2021-09-22	2021-09-23	朱宁文	中国民用航空上海	中国商飞公司 SB-

适航指令双周刊第 2021-18 期

			轨的安装销子 - 检查					航空器适航审定中心	A21-27-0009-R05 (2020 年 12 月 30 日发布)
10	CAD2021-A330-06	39-10723	飞机飞行手册 — 侧风超过 20 节的起飞距离 — 修订	否	2021-09-24	2021-09-24	王诗婷	中国民用航空上海航空器适航审定中心	EASA AD 2021-0210 (2021 年 9 月 16 日颁发)
11	CAD2021-A350-13	39-10722	时限/维修检查 — 系统设备维护要求 — ALS 第 4 部分 — 修订	否	2021-09-24	2021-09-29	王诗婷	中国民用航空上海航空器适航审定中心	EASA AD 2021-0208 (2021 年 9 月 15 日颁发)
12	CAD2021-A350-14	39-10724	时限/维护检查-燃油适航限制- ALS 第 5 部分-修订	否	2021-09-24	2021-09-29	朱宁文	中国民用航空上海航空器适航审定中心	EASA AD 2021-0209 (2021 年 9 月 15 日颁发)
13	CAD2021-A320-16R1	39-10725	液压-吊架/发动机连接杆-检查/更换	否	2021-09-24	2021-09-28	朱宁文	中国民用航空上海航空器适航审定中心	EASA AD 2021-0177R1 (2021 年 9 月 21 日颁发)
14	CAD2021-A300-05	39-10726	时限/维修检查-适航限制章节第 2 部分-损伤容限适航限制项目-修订	否	2021-09-24	2021-09-28	邢广华	中国民用航空上海航空器适航审定中心	EASA AD 2021-0204 (2021 年 9 月 14 日颁发)
15	CAD2021-MULT-70	39-10727	发动机-燃烧室外衬套-检查/更换	否	2021-09-24	2021-10-22	侯升平	中国民用航空适航审定中心	FAA AD 2021-18-13, 修正案号 39-21714 (2021 年 8 月 26 日颁发)
16	CAD2021-A350-15	39-10728	时限/维护检查-ALS 第 2 部分损伤容限适航制项目-修订	否	2021-09-24	2021-09-29	王焯	中国民用航空上海航空器适航审定中心	EASA AD 2021-0207 (2021 年 9 月 15 日颁发)
17	CAD2021-MULT-71	39-10729	时限/维修检查-时限手册/维修大纲-修订	否	2021-09-26	2021-10-07	侯升平	中国民用航空适航审定中心	EASA AD 2021-0217 (2021 年 9 月 23 日颁发)
18	CAD2021-MULT-44R1	39-10730	时限/维修检查-高压涡轮盘-检查	否	2021-09-26	2021-09-30	侯升平	中国民用航空适航审定中心	EASA AD 2021-0146R1 (2021 年 9

适航指令双周刊第 2021-18 期

									月 23 日颁发)
19	CAD2021-MULT-68R1	39-10731	发动机-高压泵驱动齿轮-检查/更换	否	2021-09-26	2021-09-26	侯升平	中国民用航空适航审定中心	EASA AD 2021-0203R1 (2021 年 9 月 24 日颁发)
20	CAD2021-A320-17R1	39-10732	设备/设施-厨房-检查	否	2021-09-27	2021-09-27	王诗婷	中国民用航空上海航空器适航审定中心	EASA AD 2021-0183R1 (2021 年 9 月 20 日颁发)
21	CAD2021-B777-05	39-10733	机身-斜压力甲板腹板-检查和修理	否	2021-09-27	2021-10-22	朱宁文	中国民用航空上海航空器适航审定中心	FAA AD 2021-18-09 (修正案号 39-21710) (2021 年 8 月 25 日颁发)
22	CAD2021-A350-16	39-10734	时限/维修检查-安全寿命适航限制项目-ALS 第 1 部分-修订	否	2021-09-27	2021-09-29	邢广华	中国民用航空上海航空器适航审定中心	EASA AD 2021-0206 (2021 年 9 月 15 日颁发)
23	CAD2021-EC30-01	39-10735	主旋翼传动-发动机主减联轴器-重新识别	否	2021-09-28	2021-10-07	陈彦合	中国民用航空沈阳航空器适航审定中心	EASA AD 2021-0216 (2021 年 9 月 23 日颁发)
24	CAD2007-E120-02R1	39-10736	[取消]检查并更换后驱动轴上的摩擦环	否	2021-09-28	2021-09-28	陈彦合	中国民用航空沈阳航空器适航审定中心	EASA AD 2007-0211-CN (2021 年 9 月 23 日颁发)



编辑单位：中国民用航空适航审定中心
联系电话：021-22321449
邮箱：cad@caac.gov.cn
适航指令网站：<http://www.caacaad.org.cn/>